

Behandeld ambtenaar: de heer M. Meissburger

Plaats - locatie	Sub categorie	Onderwerp (inbreng/opmerking bewoner)	Reactie behandeld ambtenaar	(wordt) aan verzoek voldaan	(kan) niet aan verzoek voldaan (worden)	Anders, bv. politiek/ bestuurlijk bespreekpunt
1	Evenementen-terrein Ip 368 voor jongerenhangplek	Lichtmast 368 is defect door vandalisme, luikje verwijderd en schakelapparatuur gesloopt. Verzoek (politie) een "hufferproef" lichtmast te plaatsen.	Lichtmast is afgekoppeld van el. Net en wordt verwijderd. Er wordt een nieuwe vandalismebestendige lichtmast geplaatst te vervanging van de twee verwijderde paaltopmasten, Leverijd 2 tot 3 maanden.	X		
2	Bennebroekerlaan brug evenementen-terrein	Er staan 4 lichtmasten op de hoeken van de brug, daardoor te veel licht. Kan er geen (tijd)schakelaar op twee lichtmasten zodat die alleen bij activiteiten op het terrein worden aangeschakeld?	Alle bruggen aan de Bennebroekerlaan zijn een aantal jaren geleden voorzien van vier lichtmasten, juist met het doel ze beter te verlichten.		X	
3	Talmalaan	Verzoek ter hoogte van Talmalaan 5 een lichtmast bij te plaatsen omdat juist in de bocht een donker "gat" aanwezig is.	Afstand tussen de bestaande masten is inderdaad wat groot, er wordt een lichtmast ter hoogte van huisnummer. 5 bijgeplaatst.	X		
4	Dreef 60	Naast vorig jaar een lichtmast aan Lage Duin is vervangen schijnt de lamp in de slaapkamer	Er is een afwijkend type lichtmast geplaatst, waardoor de lamp in de verkeerde richting schijnt. De mast wordt vervangen	X		
5	Duinlaan	Lichtmast 396 staat scheef	Wordt rechtgezet	X		