

Juni 2021

Zinkgat (Sinkhole) in het pad naar de voordeur van de

te Bloemendaal



Dit bleek een gat van 1,5 à 2 meter lang en 1,5 meter tot 2 meter breed en 1 meter diep. Het zinkgat (sinkhole) zat in het pad naar onze voordeur. De klinkers die door aarde en mos nog aan elkaar vast zaten, bleken zwevend te hangen boven een groot gat. We zijn erg geschrokken. Dit had slecht kunnen aflopen. Op het moment dat we het ontdekten woonden we hier 18 jaar. Toen we hier kwamen wonen is het hele pad open geweest en hebben we klinkers laten leggen. Dus in 18 jaar tijd is er een zinkgat ontstaan. Ik begrijp nu opeens heel goed hoe dat is gekomen. Dat komt omdat de gemeente Bloemendaal in de afgelopen 100 jaar alle sloten, vijvers en stroompjes in de buurt heeft dichtgegooid voor bouw. Dus voor stenen. Het water kan nergens naar toe en zoekt onder de grond zijn weg. Daarom is het

achter ons huis een moeras en onze moestuinen idem dito en staan in de drie hoge flats achter ons huis enorme pompen. De gemeente Bloemendaal heeft nooit serieus gekeken naar de gevolgen van alle bouw de afgelopen 100 jaar. Als er weer een zinkgat ontstaat en er gebeuren ongelukken, dan stel ik de gemeente Bloemendaal aansprakelijk voor de kosten van lichamelijk letsel en andere schade (bijv. aan goederen) en zal ik wanneer nodig schadevergoeding eisen.