

## Beleid

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen  
T 14 023  
[www.bloemendaal.nl](http://www.bloemendaal.nl)

Datum : 25 mei 2021  
Ons kenmerk : 2021001714  
Behandeld door : College  
Onderwerp : Uitvoering onderhoud speelplaatsen  
Verzonden :  
Bijlage(n) : Foto's m.b.t. staat valondergrond speelplaats Blekersveld

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van het kappen van vier bomen bij de speelplaats Blekersveld stelt het college u graag op de hoogte. In deze brief informeren wij u hoe de gemeente Bloemendaal omgaat met haar zorg voor veilige speelruimte.

### Wettelijk kader

Volgens art. 14 en 15 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is de gemeente als verantwoordelijke voor de openbare ruimte verplicht te zorgen voor veilige speelruimte en speeltoestellen. De toestellen moeten gecertificeerd zijn, de plaatsing ervan is precies omschreven, de ondergrond moet juist zijn. Daarnaast moeten toestellen en ondergrond periodiek worden gecontroleerd, onderhouden en eventueel gerepareerd. Ook moet er periodiek inspectie/keuring plaatsvinden.

### Bloemendaalse praktijk

De gemeente Bloemendaal doet vanzelfsprekend precies wat er in de WAS is voorgeschreven, de uitgangspunten van het college hierin kunnen worden samengevat met het gezegde 'beter voorkomen dan genezen'. De gemeentelijke medewerkers met verantwoordelijkheid voor de speelplaatsen zijn bekwaam en bevoegd een oordeel te vellen over de staat van de toestellen en de ondergrond. Ondanks dat de frequentie van keuren in de WAS niet precies is vastgelegd, wordt door de gemeente jaarlijks aan bureau Speelplan gevraagd alle speelplaatsen in de gemeente te keuren. Speelplan is zeer ervaren in het uitvoeren van deze inspecties. Al haar medewerkers zijn op de juiste manier gecertificeerd.

De bevindingen van de gemeentelijke medewerkers en eventuele opmerkingen in het keuringsrapport kunnen leiden tot een reparatie of complete vervanging van een speeltoestel of ondergrond. Hierbij wordt niet uitgegaan van een minimum aan eisen, de gemeente Bloemendaal hanteert hoge kwaliteitsnormen voor haar speelplaatsen. In de praktijk betekent dit dat er geen twijfel kan bestaan over de veiligheid van de openbare speelplaatsen. Bij dreigende knelpunten wordt eerder vroeger dan later ingegrepen.

### **Blekersveld**

Deze methode van oordelen en handelen is gelijk voor alle speelplaatsen binnen de gemeente. In het geval Blekersveld is dan ook niets anders gedaan. Er is ingegrepen nadat bleek dat de kunstgras ondergrond langzaam maar steeds onregelmatiger werd. De toenemende worteldruk op de kunstgras ondergrond door vier naast de speelplaats staande bomen is door een gemeentelijke medewerker geconstateerd. Dit werd door het keuringsrapport bevestigd. Het vooruitzicht was dat de wortels door het kunstgras heen zouden kunnen gaan groeien. Wortels verwijderen bleek niet mogelijk. Dat zouden de bomen niet overleven. Er is aldus besloten de bomen te kappen. Aan een gespecialiseerd bedrijf is gevraagd naar de staat van het kunstgras. Het oordeel was dat dit vervangen moest worden. Bij verwijdering van het oude kunstgras bleek hoever de wortels al opgerukt waren. Alle aannames en het oordeel werden daarmee bevestigd.

Wat het college betreft laten de ontwikkelingen van de afgelopen periode rond de speelplaats Blekersveld zien dat de uitgangspunten van de gemeente m.b.t. de openbare speelplaatsen de juiste zijn. Er was zich duidelijk een probleem aan het vormen. Voordat er ongelukken konden gebeuren is besloten dat probleem weg te nemen. Met voorrang is het kunstgras nu vernieuwd, zodat ouders hun kinderen weer zorgeloos van de speelplaats gebruik kunnen laten maken. In het najaar wordt nieuwe beplanting aangebracht, dit zal gebeuren in overleg met omwonenden. Er zal gekozen worden voor beplanting met een weinig agressieve wortelgroei.

### **Toekomst**

Het college hecht groot belang aan de veiligheid van de openbare speelplaatsen binnen de gemeente Bloemendaal en is dan ook vast van plan de in deze brief omschreven werkwijze voort te zetten. In eventuele toekomstige gelijke gevallen zal op eenzelfde proactieve manier worden geacteerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris



*foto 1, opnamedatum 12 november 2020 – situatie voorafgaand aan de werkzaamheden*



*foto 2, opnamedatum 17 mei 2021 – situatie tijdens werkzaamheden*



*foto 3, opnamedatum 17 mei 2021 – situatie tijdens werkzaamheden*



*foto 4, opnamedatum 17 mei 2021 – situatie tijdens werkzaamheden*



*foto 5, opnamedatum 19 mei 2021 – situatie na werkzaamheden*

