

## Plattegrond in “Planschaderisicoanalyse” van ontwikkelaar naast definitief ontwerp

De linker tekening uit “Planschaderisicoanalyse SBA011742.RAP01.DB, versie V0b 17-01-2020” pagina 9 toont dat:

- Het huizenblok veel kleiner wordt afgebeeld doordat onder meer de dakrand van een 0,5 meter 9 rondom (dus samen 1,00 meter) niet ingetekend is
- Huizen liggen dicht bij de straat dat i.v.m. het (tussenliggende) slootje niet mogelijk is en het slootje moet blijven liggen waar het nu ligt zodat het huizenblok geheel naar achteren geschoven moet worden en ook dat staat niet afgebeeld.
- Met andere woorden het rapport, waarin de planschade wordt ingeschat, gaat uit van (bewust?) verkeerd voorgestelde gegevens c.q. situatietekening(en)



Figuur 2-3 situatieschets nieuwe woningen

